







Hier arbeitet der Chef noch selbst



Familienbetrieb seit 1966

Mobil 01708672711

Büro / Sitz :

Kanal-Rohrreinigung Bauer GmbH Hauptstraße 100 / 1 74937 Spechbach / HD

Tel. 06226 - 4 11 43 Fax 06226 - 4 04 73

Amtsgericht Mannheim HRB 34 1062

Geschäftsführer: Eugen Bauer

Ust. ID Nr. DE 183771947

Wartungs- Fahrzeughalle:

Kanal-Rohrreinigung Bauer GmbH Am Zuckerbaum 7 B 74925 Epfenbach

Tel. 07263 - 409 884 Fax 07263 - 409 886

Seit über 50 Jahren für Sie aktiv



Unsere Leistungen:


Kanal - Rohrreinigung , Grubenentleerung

TV - Untersuchung , Ortung

Beseitigen von Verstopfungen

Sanierung , Dichtheitsprüfung

Schachtmodifikationen



74937 Spechbach / HD 🕾 06226 - 4 11 43

69151 Neckargemünd © 06223 - 7 32 22

74889 Sinsheim © 07261 - 1 27 65

Hier nochmals die einzelnen Leistungen im Detail

Elektro-Mechanische Rohrreinigung:

Die Rohre werden mittels Bohr- oder Kettenschleuderkopf wieder auf Ihren ursprünglichen Durchmesser ausgefräst.

Von 30 mm bis 200 mm





POWERCLEAN 650



Sanierung:

Defekte Rohre können oftmals saniert werden ohne Grabarbeiten . Auch ein Wurzeleinwuchs kann verhindert werden

Zur Überprüfung des Zustandes des Rohres

(Wurzeleinwuchs , Rohrbruch usw.) Bild- oder Video bzw. CD/DVD- Aufnahme des Rohres

Ortung (Rohrverlaufsbestimmung):

Stelle) inkl. Tiefenmessung

Um den genauen Verlauf der Leitung zu

bestimmen (erspart aufgraben an der falschen

Hochdruck Kanal-Rohrreinigung:



Grubenentleerung:

TV - Untersuchung:



Ratgeber

Tip's und Trick's Rund ums Rohr

Mörtelreste

Vorsicht beim reinigen von Gerätschaften oder Werkzeugen die mit Mörtel-Putzresten, Fliesenkleber o.ä verunreinigt sind.

Das Werkzeug ist sauber der Mörtel ist ab, aber wo ist der Mörtel wirklich? Nein nicht weggespült sondern im Rohr.

Dieses kann dann z.B. so aussehen



Wundermittel

Immer wieder wird aus einer kleinen Verstopfung z.B. im Waschbecken oder der Badewanne ein riesiges Problem, weil ein Wundermittel in den Abfluss geschüttet wird, jedoch der Erfolg meist ausbleibt

Sollte dann evtl. größere Mengen davon eingebracht werden, so bleibt oftmals nur der Austausch des Siphons oder des Rohres.